



Cruiser 40 - 2010

<https://www.yachtadvert.com/fr/2431-bavaria-cruiser-40.html>

110 000 EUR ttc



Général

Année : 2010
Largeur : 3,99 m
Région : Arzon, Spain

Constructeur : Bavaria
Longueur : 12,40 m
Radeau : Oui
Leasing en cours : Non

Moteurs

Nombre : 1

Marque moteur : Volvo Penta
Puiss. Unit. (CV) : 40

Aménagements

Salle d'eau : 1
Flybridge : Oui

Cabine Marin : 3
Timonerie : Non

électronique

Pilote auto : Oui
GPS : Oui
VHF : Oui
Déssalinisateur : Non

Radar : Oui
Sondeur : Oui
Traceur de carte : Non
Convertisseur 12/220 : Non

équipement de pont

Hydraulique : Non
Plateforme AR : Non
Taud d'hivernage : Non
Capote de roof : Non
Cockpit en teck : Non
Grand voile sur enrouleur : Non

Passerelle : Non
Bossoirs : Non
Guindeau électrique : Non
Taud cockpit : Oui
Pont teck : Non
Génois sur enrouleur : Non
Spinnaker : Non

équipements principaux

Propulseur Arrière : Oui
Clim. : Non
Eaux noires : Non
Annexe : Non

Propulseur avant : Oui
Groupe élec. : Oui
Eau chaude : Non
Flaps : Non
Moteur annexe : Non

électroménager

Réfrigérateur : 1

Four : Oui

Réchaud gaz : Non

Chauffage : Oui

Lave-vaisselle : Non

TV : Oui

Glaçons : Non

Congélateur : Non

Micro-ondes : Oui

Réchaud électrique : Non

Lave-linge : Non

Antenne TV : Non

TV SAT : Non

Divers

Bavaria Cruiser 40 (FARR) €” MillÃ©sime 2011 €” 3 cabines / 2 SDB

Bavaria Cruiser 40 (version FARR), millÃ©sime 2011, configuration 3 cabines doubles et 2 salles d€™eau, offrant 7 couchages. Bateau Ã©quipÃ©, entretenu et avec de nombreux remplacements rÃ©cents.

Cruiser performant et confortable, prÃªt pour la croisiÃ¨re. Entretien suivi avec postes majeurs rÃ©alisÃ©s, dont remplacement du grÃ©ement dormant et remplacement du joint de saildrive (2022).Ã‰quipement complet (pilote, VHF, GPS/Axiom 9, guindeau, capote + bimini) et annexe + HB.

AmÃ©nagement intÃ©rieur

7 couchages

3 cabines doubles

1 couchage dans le carrÃ©

(Configuration : 2 salles d€™eau)

Voiles

Grand-voile sur enrouleur

GÃ©nois sur enrouleur

Spi asymÃ©trique 105 mÃ² sur emmagasineur KARVER KF 3.0 (2022)

Confort Ã bord

RÃ©servoir d€™eau : 360 L

Eau chaude

Douchette de cockpit

Ã‰chelle de bain

Table de cockpit

Cuisine : 2 feux + four, rÃ©frigÃ©rateur

Batterie de cuisine

Prises USB€‘C dans le carrÃ© et dans toutes les cabines

Motorisation

Volvo 40 cv - InstallÃ© neuf Mai 2026

Ã‰lectronique / navigation

Loch / sondeur / speedo

Pilote automatique

VHF

GPS traceur

Raymarine AXIOM 9 (2021)

Afficheur pilote p70s (mode vent) (2024)

Équipement de pont / mouillage

Double barre roue

Capote de roof + bimini

Guindeau électrique

Chargeur de batterie (2021)

Annexe

Annexe Plastimo 240

Moteur hors-bord Suzuki DF 2.5 (2025)

Securité;

Radeau de survie Plastimo 8 personnes (2022) €#148; r;vis; 2025

Entretien & remplacements r;cents (principaux)

2021

Chargeur de batterie

Remplacement hale-bas rigide Selden

Housses matelas cabines

Nouvelle gazinière / four

Remplacement h;lice

Nettoyage &changeurs

4 batteries 108 Ah

Raymarine AXIOM 9

2022

Radeau Plastimo 8 personnes

Remplacement joint de saildrive

Remplacement du gr;ement dormant

Spi asymétrique 105 m² sur emmagasineur KARVER KF 3.0

2023

Groupe d'™eau

Thermostat frigo

2024

HP extérieur

Afficheur pilote p70s mode vent

R;fection &clairage intérieur

Bagues safran

2025

Joint spi vilebrequin, changement silent-blocs, nettoyage &changeur

Moteur annexe Suzuki DF 2.5

Remplacement hublots latéraux

R;vision radeau de survie

Remplacement de l'™h;lice

Dossier complétoire (inventaire, factures, photos) sur demande</p>

